

Date 日期: Nov 10, 2016
Page 页数 1 of 2
到厂: 10:00 离厂:

[] INITIAL 初始	[V] 1 ST Re-inspection 首次重验
[] DUPRO 生产	[] 2 ST Re-inspection 二次重验
[V] FINAL 终检	[] 3 ST Re-inspection 三次重验

Due to 原因:

P.O. No.订单号:	Intended Lot Size 计划批量: 25,024+1,500+6,450+2,700
P.O. Volume 订单数量:	Actual Inspected Lot Size 实际检验批量: 35,674
Item No.产品编号:	Total No. of Carton 总箱数:
Item Description 产品描述: [REDACTED]	Inspected No. of Carton 检验箱数: 30
Vendor 供应商: [REDACTED]	Destination 发货目的地:
Factory Full Name 工厂全名: [REDACTED] []Warehouse 仓库	
Factory Full Address 工厂地址: [REDACTED]nce	

Carton number selected for inspection 被检验箱的编号: _____

LEVEL 检验标准ISO2859, 一次抽样方案一般检验标准

I / II / III, NORMAL正常 / TIGHTEN INSPECTION 加严。

AQL: CRI 致命缺陷 0 S/S 样本量: 500 AC 接收数: 0 RE 拒收数: 1 RESULT 结果: 0

MAJ 严重缺陷: 2.5 S/S 样本量: 500 AC 接收数: 21 RE 拒收数: 22 RESULT 结果: 7

MIN 轻微缺陷 4.0 S/S 样本量: 315 AC 接收数: 21 RE 拒收数: 22 RESULT 结果: 8

No 序号	Defect Description 缺陷描述	CRI 致命 缺陷	MAJ 严重 缺陷	MIN 轻微 缺陷
1.	silicon wrap bumps		3	
2.	pumice mismatch		2	
3.	spot		1	
4.	noise		1	
5.	dirty			4
6.	glue stain			2
7.	bristle not neat			2
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
TOTAL 合计:			7	8

Shipping Marks 箱唛(Master Carton 外箱):

☐ Confirmed 确认

[]Not Confirmed 未确认

Front 前 (X)

Side 侧唛(X)

Finding agreed by factory representative 工厂代表确认:_____ Inspector(s)验货员确认:_____

Carton Drop Test 纸箱跌落试验: ☒ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成
Weight 重量: 10.3kg Height 高度: 1m Method 方法: Corner *1, Edge *3, Side *6

Barcode Scan Test 条码扫描测试:
-Product 产品: _____ ☐ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☐ N/A 不适用
-Inner Box 内箱: _____ ☒ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☒ N/A 不适用
-Outer Carton 外箱: _____ ☒ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☐ N/A 不适用

Reference Sample 标准样品:
☒ Available 可用 ☐ Not available 不可用 Sample signed date 签样日期: _____

Reference Sample Compared Result 标准样品比较结果:
☒ Conformed 确认 ☐ Not conformed 未确认(see remark 见备注)

Remark 备注: _____

No. 序号	Special Test 特殊测试	Sampling Plan 抽样方案	Sample Size 样本量	Result 结果	Comment 注释
1.	Product Integrity Check	S-3	32	OK	
2.	water proof test	S-3	32	OK	
3.	Motor test	S-3	32	OK	
4.	Product running 40 mins	S-3	32	OK	
5.	Accessory assembly test	S-3	32	OK	
6.	noise test	S-3	32	OK	
7.	Torque test	S-3	8	OK	
8.	working current test	S-3	32	OK	
9.	Cover test	S-3	32	OK	
10.	weight measure	S-3	5	OK	
11.					
12.					
13.					


Informative Remark 备注信息:

Finding agreed by factory representative 工厂代表确认: _____ Inspector(s) 验货员确认: _____

Defect Pictures









Inspection Related Pictures

Item # 200MLPMP

Purchase Order # 209

Descr: 24mm/410 Fine Mist Pump Gold

Qty: 500 PCS Gross Wt: 5 KGS

CTN SIZE: 39X39X32 CM

Item # 200MLPMP

Purchase Order # 209

Descr: 24mm/410 Fine Mist Pump Gold

Qty: 500 PCS Gross Wt: 5 KGS

CTN SIZE: 39X39X32 CM

Inspection Report 验货报告

☒ Passed 通过 [☐ Failed 失败 [☐ Not Done 未完成
 Weight 重量: _____ Height 高度: _____ Method 方法: refuse to do drop test
☒ Passed 通过 [☐ Failed 失败 [☐ Not Done 未完成
☒ Passed 通过 [☐ Failed 失败 [☐ Not Done 未完成

Height 高度: _____ Method 方法: _____ *Yupose A= also 0*

☐ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☐ N/A 不适用

☐ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☐ N/A 不适用

☐ Passed 通过 ☐ Failed 失败 ☐ Not Done 未完成 ☐ N/A 不适用

不可用

比较结果: _____

Sample signed date 签样日期: _____

确认: _____

比较结果: Sample signed date 签样日期:
确认 (see remark)

确认(see remark 见备注)

Planning Plan
方案





